



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

JUÁREZ Y LIBERTAD, Col. CENTRO SAN PEDRO GARZA GARCÍA

NUEVO LEÓN, MEXICO C.P.66200

Numero Expediente:

NUS-35439-2023

Folio Inspeccion:

FISICA-10884

Fecha Impresion:26/02/2024

Dictamen de Inspección

Ubicacion: **RIO GUADALQUIVIR 201 DEL VALLE**

Entre Calles: **RIO TAMAZUCHALE RIO MOCTEZUMA**

Propietario: **ALICIA DE JESUS CANALES MALDONADO**

Tramitador: **JOEL ARGUELLES VALERO**

Inspector: **MARTHA FRAUSTRO ESCOBEDO**

Exp Cat: **01022001**


Observaciones: **Ingreso de Tramite**

Cumple	Descripcion	Comentarios
<input checked="" type="checkbox"/>	Etapas de la Construcción (Especificar metros cuadrados, marcando en planos con cotas lo correspondiente, y ubicación en su caso)	
<input type="checkbox"/>	Ocupada	
<input type="checkbox"/>	Terminada:	
<input type="checkbox"/>	Cajones de estacionamiento dentro del predio y medidas	
<input type="checkbox"/>	Colindancias	
<input type="checkbox"/>	Alineamiento:	
<input type="checkbox"/>	Ancho de Calle:	
<input type="checkbox"/>	Anchos de Banqueta:	
<input type="checkbox"/>	Ochavos (en caso de esquina)	
<input type="checkbox"/>	Verificación de proyecto con situación física	
<input type="checkbox"/>	Existe Construcción (si existe, indicar el uso que se le está dando)	
<input type="checkbox"/>	Lote o Predio Baldío	

Comentarios:

Fecha Inspección : 03/08/2023
Inspección realizada por Ing. Martha T. Fraustro Escobedo.
Observaciones : 308 m2 de construcción existentes, cajones de estacionamiento no se encuentran habilitados, medida de largo de cajones es menor a 5.00 mts. Anotaciones en plano, no se puede verificar ya que la calle cuenta con trabajos de construcción. El inmueble se encuentra desocupado.
Se ingresa al sistema inspección física y 12 fotografías.
Fecha Inspeccion: 03/08/2023 12:00:00 a. m.

Croquis:



Fernando Jose Teran Elizondo
Jefe de Inspeccion y Vigilancia

MARTHA FRAUSTRO ESCOBEDO
Inspector, Notificador, Ejecutor y Verificador.